

再 次 声 明

根据总局下发的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》(市监特设函〔2021〕564号),针对近期我司开展本公司配套的制动器排查工作的实际情况,现声明如下:

1、根据我司在国家市场监督管理总局总局官网上咨询后的总局答复意见,如下(见图1):



图1 国家市场监督管理总局总局官网回复意见

根据总局的意见,我司委托国家电梯质量监督检验中心(委托书见附件1)对使用松闸顶杆为导磁材质的ZDQ51, ZDQ53, ZDQ54鼓式制动器进行了技术论证,(论证报告见附件2-1,附件2-2,附件2-3(报告正在出稿中)),根据试验依据:

- 1) TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》§Y6.2.3;
- 2)《鼓式制动器委托试验要求》(企业委托试验要求)(见附件3);



论证的结果为该型鼓式制动器所试验项目的试验结果符合试验依据的要求。

2、关于鼓式制动器排查中的警示标贴说明

为了规范和引导现场维保工作的需要，鼓式制动器出厂时已经在上面粘贴了相关的警示标贴，请分别按照下述制动器的警示要求，进行现场排查工作。如果有缺失或者字迹不清等现象，可联系我司维保售后部门。

ZDQ51 的警示标贴样式见图 2；ZDQ53, ZDQ 54 的警示标贴见图 3；













图 2






图 3

3、制动器排查中的相关联系方式

凡在排查和保养中遇到任何问题，请与我司售后人员联系：

电话：400-166-2689

总部售后邮箱：bltzbshjs@bltcn.cn

特此声明！

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

质量和售后管控中心

2021年8月31日