

声 明

国家总局下发的《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》（市监特设函〔2021〕564号）文件中，明确规定了本次重点排查治理的主要内容为：

- 1) 鼓式制动器（包括杠杆式鼓式制动器，直压式鼓式制动器）；
- 2) 类型为导磁材质的顶杆鼓式制动器；
- 3) 类型为随制动器得失电而摆动顶杆的鼓式制动器；
- 4) 顶杆没有机械定位装置类型的鼓式制动器；

我司生产的 DB1、ZDQ41 板块式制动器，以及 BFK464-25（S）、BFK464-28（S）盘式制动器，非本次排查的重点内容，故不在排查范围之内，特此声明！

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2021年6月17日

